

SCHEDA BARCA



DATI PRINCIPALI

| | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Cantiere/Modello | Colombo 35 Virgae | Categoria | Usato |
| Lunghezza | 16,43 mt | Larghezza | 3,15 mt |
| Anno immat. | - | Anno costruzione | 2003 |
| Velocità massima | 43 nodi | Velocità crociera | 20 nodi |
| Zavorra | - | Stazza | - |
| Dislocamento | 5500 kg | Pescaggio | 0,55 mt |
| HP Fiscali | - | Scadenza RINA | - |
| Bandiera | Italiana | Visibilità | Lago di garda |
| Prezzo | Euro 135.000 | | |
| Note prezzo | Iva assolta(+ comm.) | | |

COMBUSTIBILI E MOTORI

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Nr. serbatoi | 1 | Capacità serbatoi | 500 | Materiale serbatoi | Acciaio inox |
| Motori | Volvo Penta 2 x 260 | Tipo carburante | Diesel | Ore moto | 650 |
| Revisione motori | Regolare | Tipo elica | 3 pale - duo prop | Trasmissione | Entro fuori bordo |

MATERIALE COSTRUZIONE

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| Scafo | Vetroresina | Tuga | Vetroresina | Coperta | Vetroresina + teak |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|

IDRAULICI

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Serbatoi acqua | 1 x 150 lt | Materiale serbatoi | Composito | Tipo boiler | Non presente |
| Dissalatore | Non presente | Autoclave | Presente | Boiler | Non presente |

ELETTRICI

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| Tensione | 12-24 v | Nr. batterie | 3 | Capacità batterie | - |
| Generatore | Non presente | Carica batterie | Presente | Inverter | Non presente |

BREVE DESCRIZIONE

Portata 10 persone - velocità di crociera 20 kn ca, velocità max 43 kn ca – ottime condizioni.